



# Utiliser un multimètre



## I – Mesurer une TENSION continue


- 1 – Sélecteur sur voltmètre continu plus grand calibre
- 2 – Brancher
- 3 – Allumer
- 4 – Diminuer le calibre autant que possible



## I – Mesurer une INTENSITÉ continue

- 1 – Sélecteur sur ampèremètre continu plus grand calibre
- 2 – Brancher
- 3 – Allumer
- 4 – Diminuer le calibre autant que possible

(Calibre 10A, brancher sur 10A, sinon A)



Mesures en alternatif : mêmes procédures, le sélecteur doit juste être dans la zone alternatif tension ou intensité.