




Utiliser un multimètre



I – Mesurer une TENSION continue



I – Mesurer une INTENSITÉ continue



Mesures en alternatif : mêmes procédures, le sélecteur doit juste être dans la zone alternatif tension ou intensité.